

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DENOMINATO "Interventi di efficientamento energetico della piscina pubblica F.Cascione . Por festr 2014-2020 ASSE 6 CITTA'"  
N. GARA 7415946 - CIG: 7885574585 CUP: D54J17000120004**

**FAQ E EVIDENZE  
LINK DEDICATO ALL'APPALTO**

[https://trasparenza.comune.imperia.it/contenuto12303\\_procedura-aperta-piscina-comunale\\_784.html](https://trasparenza.comune.imperia.it/contenuto12303_procedura-aperta-piscina-comunale_784.html)

**COME PREVISTO DAL PUNTO 6.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA, DI SEGUITO LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE.**

**SI RACCOMANDA L'INSERIMENTO DEL DOCUMENTO DI PRESA VISIONE NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**SI RIBADISCE IL DIVIETO DI AVVALIMENTO RIGUARDO ALLA CATEGORIA OS32.**

**SI RACCOMANDA LA PRECISIONE NELLA GENERAZIONE DEL PASSOE E che dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, delle eventuali imprese ausiliarie, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e essere sottoscritto da tutte le Imprese, comprese eventuali consorziate esecutrici ed eventuali imprese cooptate**

**ANALOGAMENTE NELL'INDICAZIONE DEL MITTENTE SUL PLICO OFFERTA DOVRANNO COMPARIRE TUTTE LE DITTE PRESENTI NEL PASSOE**

**LE MEDESIME INDICAZIONI DELLA COMPOSIZIONE DEL MITTENTE, UNITAMENTE ALLA DICITURA "offerta per procedura aperta per l'appalto denominato Interventi di efficientamento energetico della piscina pubblica F.Cascione . Por festr 2014-2020 ASSE 6 CITTA' N. GARA 7415946 - CIG: 7885574585 CUP: D54J17000120004" DOVRANNO ESSERE RIPORTATE ANCHE SULLA BUSTA "B" DELL'OFFERTA ECONOMICA**

**SI RIBADISCE LA NON APPLICAZIONE DELL'ART. 105 C. 6 ABROGATO**

**QUESITO:**

dovendo partecipare alla gara come costituendo RTI, il sopralluogo può essere eseguito da soggetto munito di procura notarile dell'impresa qualificata come capogruppo-mandataria?

in caso di risposta positiva, è necessario presentazione di delega a favore della capogruppo, da parte delle imprese qualificate come mandanti?

**RISPOSTA:**

Il sopralluogo deve essere eseguito dal LEGALE RAPPRESENTANTE E/O DAL DIRETTORE TECNICO ESCLUSIVAMENTE della sola Impresa che si costituirà come CAPOGRUPPO. Ovviamente al momento non è richiesta alcuna indicazione sulle mandanti, quindi tantomeno alcuna delega.

**QUESITO:**

non avendo individuato il disegno della sezione del doppio telo e di conseguenza la soluzione tecnica di dettaglio richiesta, in fase di esame ai fini dell'offerta si prefigurano diverse soluzioni, che produrrebbero effetti estetici e soprattutto di carico strutturale molto diversi.

1) Quesito: premesso quanto sopra, nella elaborazione di dettaglio, l'appaltatore ha libertà di adottare soluzioni tecniche autonome di spessore e forma del rigonfiamento teli?

2) Quesito: Premesso quanto sopra, il progettista nella verifica strutturale, in particolare degli archi di sostegno del telo ha tenuto conto dell'aumento di carico sulla struttura dovuto al rigonfiamento con aria. Quali carichi aggiuntivi ha previsto?

3) Quesito: Dai documenti di gara sembrerebbero presenti travetti in legno da riparare posizionati sopra la piscina, dal PSC non è chiaro come è stato previsto di raggiungere in sicurezza tali posizioni. Quali mezzi sono stati previsti per tale operazione ?

4) Quesito: E' consentito e il sottofondo della piscina lo consente, di posizionarsi con piattaforme aeree al suo interno?

### **RISPOSTE:**

premessi che il progetto è finalizzato ad un intervento di efficientamento energetico della copertura preesistente (parametri POR-FESR LIGURIA 2014-2020):

al Quesito 1): la tipologia del telo di copertura dovrà essere identica, nella forma, all'attuale, con il telo superiore staccato per permettere l'immissione di aria tra i due strati. L'appaltatore ha libertà di adottare soluzioni tecniche ulteriormente prestazionali nello spessore e qualità del materiale e non nella forma.

Al Quesito 2): <l'intervento in progetto consiste nella semplice manutenzione ed efficientamento dell'involucro e nella manutenzione delle travi di copertura. Non sono pertanto previsti interventi che mutino, in modo significativo, le condizioni di carico e gli stati di sollecitazione delle strutture di copertura. L'unico incremento di carico dovuto alla sostituzione del telo, è inferiore a 1,0 Kg/mq e pertanto staticamente ininfluenza.

Al Quesito 3): Le riparazioni degli archi di sostegno del telo, posizionati in corrispondenza della piscina, saranno effettuate con la stessa procedura da adottare per la sostituzione degli archi ammalorati. Nella specie, andranno rimossi a coppie, calati a terra, riparati e successivamente rimessi in opera. Per effettuare tali operazioni (smontaggio e rimontaggio in copertura) è previsto in progetto l'impiego di autogrù.

Al Quesito 4): Non è consentito l'utilizzo di piattaforme aeree con posizionamento all'interno della vasca nuoto. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate utilizzando i camminamenti ricavati sui canali di gronda, con le modalità descritte al paragrafo D.8 del PSC.

IMPERIA, SEDE COMUNALE, 24 MAGGIO 2019